

Ficha de datos de seguridad (FDS) de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Fecha de publicación: 19-ene.-2018 Fecha de revisión: 22-may.-2024 Versión 2

SECCION 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nº Producto 7251

Nombre del producto PathScan® Phospho-MARCKS (Ser152/156) Sandwich

ELISA Kit

89437: MARCKS Rabbit mAb Coated Microwells Componente del kit

9403: Phospho-MARCKS (S152/156) Rabbit Detection Ab (Biotinylated)

11805: HRP-Linked Streptavidin (ELISA Formulated)

13339: Detection Antibody Diluent

13515: HRP Diluent

11083: ELISA Sample Diluent

7004: TMB Substrate 7002: STOP Solution

9801: ELISA Wash Buffer (20X)

7018: PathScan® Sandwich ELISA Lysis Buffer (1X)

Componentes peligrosos

13515: HRP Diluent

9801: ELISA Wash Buffer (20X)

7002: STOP Solution

7018: PathScan® Sandwich ELISA Lysis Buffer (1X)

Contiene

| Chemical name Ácido maleico (0 - 10%) | Nº Index 607-095-00-3 | Nº CAS 110-16-7 |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil)., .alfa4[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]omegah roxi- (0 - 10%) | Not Listed id | 9002-93-1 |
| Azida de sodio (0 - 10%) | 011-004-00-7 | 26628-22-8 |
| Fluoruro de sodio (0 - 10%) | 009-004-00-7 | 7681-49-4 |
| tetrasodium pyrophosphate, decahydrate (0 - 10%) | Not Listed | 13472-36-1 |
| Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [ec no 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [ec no 220-239-6] (3:1) (0 - 10%) | | 55965-84-9 |

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Para uso en investigación únicamente. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Importador (Aplicable sólo en la UE) Fabricante

Cell Signaling Technology Europe B.V. Cell Signaling Technology, Inc.

Dellaertweg 9b 3 Trask Lane
2316 WZ Leiden Danvers, MA 01923
The Netherlands United States
TEL: +31 (0)71 7200 200 TEL: +1 978 867 23

TEL: +31 (0)71 7200 200 TEL: +1 978 867 2300 FAX: +31 (0)71 891 0019 FAX: +1 978 867 2400

Website www.cellsignal.com Dirección de correo electrónico info@cellsignal.eu

1.4. Teléfono de emergencia

CHEMTREC 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year +1 703 527 3887 (INTERNATIONAL) +1 800 424 9300 (NORTH AMERICA)

Europa 112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) nº 1272/2008

| Corrosión o irritación cutáneas | Categoría 1 - (H314) |
|--|----------------------|
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | Categoría 1 - (H318) |
| Sensibilización de la piel | Categoría 1 - (H317) |

2.2. Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Conseios de prudencia(s)

P260 - No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P264 - Lavarse la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.

P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P362 + P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P405 - Guardar bajo llave.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

2.3. Otros peligros

Este kit contiene uno o más componentes considerados un artículo tratado que incorpora un biocida como conservante con el siguiente ingrediente activo: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EINECS 247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EINECS 220-239-6) (Mezcla de CMIT / MIT).

Se sospecha que Polyethylene glycol p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenylether (CAS no. 9002-93-1) altera el sistema endocrino. Endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100(3) or Commission Regulation (EU) 2018/605(4).

El texto completo de las frases H & EUH frases mencionadas en esta sección, véase la Sección 16

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente del Kit 7002: STOP Solution

PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

| Chemical name | Nº CAS | Weight-% | Nº CE | Clasificación (Reg. | Número de registro |
|---------------|----------|----------|-----------|---|-----------------------|
| | | | | 1272/2008) | REACH |
| Ácido maleico | 110-16-7 | 3-7 | 203-742-5 | Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) | sin datos disponibles |
| | | | | Eye Irrit. 2 (H319) | |
| | | | | Skin Sens. 1 (H317) | |
| | | | | STOT SE 3 (H335) | |

Componente del Kit 9801: ELISA Wash Buffer (20X)

ATENCIÓN: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

| Chemical name | Nº CAS | Weight-% | Nº CE | Clasificación (Reg. 1272/2008) | Número de registro REACH |
|---|--------|-------------|-------|---|-----------------------------|
| Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiaz ol-3-ona [ec no 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [ec no 220-239-6] (3:1) | | 0.005-0.025 | - | Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH071) | sin datos disponibles |

Componente del Kit 11083: ELISA Sample Diluent

| Chemical name | Nº CAS | Weight-% | Nº CE | Clasificación (Reg. | Número de registro |
|----------------|------------|----------|-----------|--|-----------------------|
| | | | | 1272/2008) | REACH |
| Azida de sodio | 26628-22-8 | <0.1 | 247-852-1 | Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) | sin datos disponibles |

| | | (EUH032) | |
|--|--|----------|--|

Componente del Kit 7018: PathScan® Sandwich ELISA Lysis Buffer (1X)

ATENCIÓN: Provoca irritación ocular grave.

| Chemical name | Nº CAS | Weight-% | Nº CE | Clasificación (Reg. 1272/2008) | Número de registro REACH |
|--|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil)., .alfa4[4-(1,1,3,3-tetrame tilbutil)fenil]omegahidr oxi- | 9002-93-1 | 1 | - | Acute Tox. 4(H302) Eye Dam. 1(H318) Aquatic Chronic 2 (H411) | sin datos disponibles |
| tetrasodium pyrophosphate, decahydrate | 13472-36-1 | 0.06 | - | Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) | sin datos disponibles |
| Fluoruro de sodio | 7681-49-4 | 0.1-1 | 231-667-8 | Acute Tox. 3 (H301) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) (EUH032) | sin datos disponibles |

Componente del Kit 13339: Detection Antibody Diluent

| Chemical name | Nº CAS | Weight-% | Nº CE | Clasificación (Reg. 1272/2008) | Número de registro REACH |
|----------------|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|
| Azida de sodio | 26628-22-8 | <0.1 | 247-852-1 | Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032) | sin datos disponibles |

Componente del Kit 13515: HRP Diluent

ATENCIÓN: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

| Chemical name | Nº CAS | Weight-% | Nº CE | Clasificación (Reg. 1272/2008) | Número de registro REACH |
|---|--------|-------------|-------|---|-----------------------------|
| Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiaz ol-3-ona [ec no 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [ec no 220-239-6] (3:1) | | 0.005-0.025 | - | Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH071) | sin datos disponibles |

Componente del Kit 89437: MARCKS Rabbit mAb Coated Microwells

9403: Phospho-MARCKS (S152/156) Rabbit Detection Ab (Biotinylated)

11805: HRP-Linked Streptavidin (ELISA Formulated)

7004: TMB Substrate

Estos productos no contienen sustancias en concentraciones que requieren divulgación bajo (EC) No. 1907/2006 (REACH).

El texto completo de las frases H & EUH frases mencionadas en esta sección, véase la Sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Consejo general Utilizar un tratamiento de primeros auxilios acorde a la naturaleza de los daños. Cuando los

síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.

Inhalación EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al exterior y mantenerla en reposo

en una posición confortable para respirar. Consultar a un médico inmediatamente si se

producen síntomas. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno.

Contacto con la piel Eliminar inmediatamente lavando con jabón y mucha agua desprendiéndose del calzado y

de todas las ropas contaminadas. Se necesita atención médica inmediata.

Contacto con los ojos Se necesita atención médica inmediata. Enjuagar inmediatamente con abundante agua,

también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos.

Ingestión Consultar a un médico. Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. NO

provocar el vómito. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Contiene componentes del kit que pueden causar los siguientes efectos, consulte las SDS de cada componente para obtener información completa sobre los síntomas:

Corrosivo. Irritación o quemaduras significativas del tracto esofágico o gastrointestinal pueden ocurrir después de la ingestión. El líquido, los aerosoles y vapores de este producto son irritantes y pueden provocar dolor, lagrimeo, enrojecimiento y tumefacción acompañados de escozor o sensación de tener una fina capa que cubre los ojos. La irritación de las vías respiratorias, si es grave, puede evolucionar hasta un edema pulmonar que puede tardar en aparecer hasta 24 a 72 horas después de la exposición en algunos casos. Contiene un animal derivado biológico. Puede producir una reacción alérgica en individuos susceptibles. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir sarpullido, picazón, hinchazón, dificultades para respirar, hormigueo en las manos y los pies, mareos, vértigo, dolor torácico, dolor muscular o sofocos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Los daños probables en las mucosas pueden contraindicar el uso de un lavado gástrico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiadosUtilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno **Medios de extinción no apropiados**No hay información disponible

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. En caso de incendio o explosión, no respirar el humo.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Utilícese equipo de protección individual.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Utilícese equipo de protección individual. Evacuar

de los servicios de emergencia al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al

viento en una fuga o vertido.

Para el personal de emergencia Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.

Otra información Utilizar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No debe liberarse en el medio ambiente. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. Prevenir la penetración del producto en desagües.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Métodos de limpiezaRecoger por medios mecánicos y depositar en recipientes apropiados para su eliminación.

Formar un dique a una distancia considerable del vertido de líquido para su posterior

eliminación. Absorber con material absorbente inerte. Limpiar concienzudamente la superficie contaminada. Prevenir la penetración del producto en desagües. Contener.

Después de limpiar, eliminar los restos con agua.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase la información adicional que se ofrece en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Llevar equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. Manejar el producto solamente en sistema cerrado o instalar la ventilación extractora adecuada en la maquinaria.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener alejado de la luz directa del sol. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

7.3. Usos específicos finales

Uso como reactivo de laboratorio.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

| Valores límite de exposición profesional | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|
| Chemical name | Unión Europea | Reino Unido | Francia | España | Alemania | |
| Azida de sodio | TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.3 mg/m³ S* | STEL 0.3 mg/m³ TWA 0.1 mg/m³ Skin | TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.3 mg/m³ P* | TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.3 mg/m³ S* | TWA: 0.2 mg/m³ Ceiling / Peak: 0.4 mg/m³ | |
| Fluoruro de sodio | TWA 2.5 mg/m ³ | STEL 7.5 mg/m ³ TWA 2.5 mg/m ³ | TWA 2 mg/m ³ TWA 2.5 mg/m ³ | TWA 2.5 mg/m ³ | TWA: 1 mg/m³ Skin | |
| tetrasodium pyrophosphate, decahydrate | | STEL 15 mg/m ³ TWA 5 mg/m ³ | TWA 5 mg/m ³ | TWA 5 mg/m ³ | | |
| Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3 | | | | | Ceiling / Peak: 0.4 mg/m³ | |

| -ona [ec no 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [ec no 220-239-6] (3:1) | | | | | TWA: 0.2 mg/m ³ |
|---|--|---|--|---|---|
| Chemical name | Italia | Portugal | Países Bajos | Finlandia | Dinamarca |
| Azida de sodio | TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.3 mg/m³ Pelle* | TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.3 mg/m³ Ceiling 0.29 mg/m³ Ceiling 0.11 ppm C(A4) P* | Huid* STEL 0.3 mg/m³ TWA 0.1 mg/m³ | TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.3 mg/m³ iho* | TWA 0.1 mg/m³ H* |
| Fluoruro de sodio | TWA 2.5 mg/m ³ | TWA 2.5 mg/m ³ C(A4) | | TWA 2.5 mg/m ³ | TWA 2.5 mg/m ³ |
| tetrasodium pyrophosphate, decahydrate | | | | | TWA 5 mg/m ³ |
| Chemical name | Austria | Suiza | Polonia | Noruega | Irlanda |
| Azida de sodio | H* STEL 0.3 mg/m³ TWA 0.1 mg/m³ | TWA 0.2 mg/m ³ STEL 0.4 mg/m ³ | TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.3 mg/m³ | TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.1 mg/m³ | TWA 0.1 mg/m³ STEL 0.3 mg/m³ Skin |
| Fluoruro de sodio | | | TWA 2 mg/m ³ | TWA 0.5 mg/m ³ STEL 1.5 mg/m ³ | TWA 2.5 mg/m ³ STEL 7.5 mg/m ³ |
| tetrasodium pyrophosphate, decahydrate | STEL 10 mg/m ³ TWA 5 mg/m ³ | TWA 5 mg/m ³ | | TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³ | TWA 5 mg/m ³ |
| Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3 -ona [ec no 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [ec no 220-239-6] (3:1) | | SS-C** S+ TWA 0.2 mg/m³ STEL 0.4 mg/m³ | | | |

| Chemical name | Unión Europea | Reino Unido | Francia | España | Alemania |
|-------------------|---------------|-------------|---------|---------|------------------------|
| Fluoruro de sodio | | | 3 | 2 | Biologische Grenzwerte |
| | | | 10 | 3 | nach TRGS 903 sind |
| | | | | | zu beachten |
| Chemical name | Austria | Suiza | Polonia | Noruega | Irlanda |
| Fluoruro de sodio | | 4 | | | |

8.2. Controles de exposición

Controles técnicos apropiados

Duchas, estaciones de lavado de ojos y sistemas de ventilación

Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal

Protección de los ojos/la cara Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro Pantalla facial

Protección de la piel Llevar guantes y prendas de protección

Protección de las manos Guantes impermeables

Otros Úsese indumentaria protectora adecuada

Protección respiratoria En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria

Controles de exposición medioambiental

No hay información disponible

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

A continuación se proporciona información sobre las propiedades químicas físicas conocidas de cada componente dentro del kit. Si no se incluye, la información no está disponible o no es aplicable. Para obtener más información, consulte el SDS del componente individual del kit.

Componente del kit 89437: MARCKS Rabbit mAb Coated Microwells

Estado físico Sólido

Aspecto Placa de microondas

Componente del kit 9403: Phospho-MARCKS (S152/156) Rabbit Detection Ab (Biotinylated)

Estado físico Sólido

Aspecto Polvo(s), residuo liofilizado

Color Verde

Componente del kit 11805: HRP-Linked Streptavidin (ELISA Formulated)

Estado físico Sólido

Aspecto Polvo(s), residuo liofilizado

Color Rojo

Componente del kit 13339: Detection Antibody Diluent

Estado físico Líquido
Aspecto Claro
Color Verde
pH 7.4 (20°C)

Componente del kit 13515: HRP Diluent

Estado físico Líquido
Aspecto Claro
Color Rojo
pH 7.4 (20°C)

Componente del kit 7004: TMB Substrate

Estado físico Líquido Aspecto Claro

Color Amarillo claro pH 3.3- 3.8 (20°C)

Componente del kit 7002: STOP Solution

Estado físico Líquido
Aspecto Claro
Color Incoloro
pH 1.2 (20°C)

Componente del kit 9801: ELISA Wash Buffer (20X)

Estado físico Líquido
Aspecto Claro
Color Incoloro
pH 6.4 (20°C)

Componente del kit 11083: ELISA Sample Diluent

Estado físico Líquido
Aspecto Claro
Color Azul
pH 7.1 (20°C)

Componente del kit 7018: PathScan® Sandwich ELISA Lysis Buffer (1X)

Estado físico Líquido
Aspecto Claro
Color Incoloro
pH 7.5 (20°C)

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No hay información disponible.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Polimerización peligrosa Reacciones peligrosas No se produce ninguna polimerización peligrosa.

Ninguno durante un proceso normal

10.4. Condiciones que deben evitarse

Límites de temperatura y exposición a la luz solar directa. Durante un período de tiempo, la azida sódica puede reaccionar con cobre, plomo, latón o soldadura en sistemas de fontanería para formar una acumulación de los compuestos altamente explosivos de azida de plomo y azida de cobre.

10.5. Materiales incompatibles

Incompatible con bases y ácidos fuertes, Incompatible con agentes oxidantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Una descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores tóxicos o corrosivos

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Información del producto

Consulte el componente SDS del kit para obtener información toxicológica completa. Este material sólo debe ser manejado por, o bajo la estrecha supervisión de, aquellos debidamente calificados en el manejo y uso de productos químicos potencialmente peligrosos. Debe tenerse en cuenta que las propiedades toxicológicas y fisiológicas de este compuesto no están bien definidas.

Información sobre los componentes

| Chemical name | DL50 Oral | DL50 cutánea | CL50 Inhalación |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Ácido maleico | 708 mg/kg (Rat) | 1,560 mg/kg (Rabbit) | > 0.72 mg/L (Rat) 1h |
| Poli(oxi-1,2-etanodiil)., | = 1800 mg/kg (Rat) | - | - |
| .alfa4[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil | | | |
|]omegahidroxi- | | | |
| Azida de sodio | = 27 mg/kg (Rat) | = 20 mg/kg (Rabbit)= 50 mg/kg (| - |
| | | Rat) | |
| Fluoruro de sodio | = 52 mg/kg (Rat) | = 175 mg/kg (Rat) | - |
| Mezcla de: | = 53 mg/kg (Rat) = 481 mg/kg | = 200 mg/kg (Rabbit) | = 1.23 mg/L (Rat) 4 h = 0.11 mg/L |
| 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona | (Rat) 232 - 249 mg/kg (Rat) = 120 | | (Rat) 4 h |
| [ec no 247-500-7] y | mg/kg (Rat) | | |
| 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [ec no | | | |
| 220-239-6] (3:1) | | | |

Información sobre posibles vías de exposición

Inhalación

Componente del kit 7002: STOP Solution

Inhalación Se espera que el aerosol sea irritante en base a los componentes

Componente del kit 9801: ELISA Wash Buffer (20X)

Inhalación Evitar respirar vapores o nieblas Puede provocar irritación del tracto respiratorio

Componente del kit 9403: Phospho-MARCKS (S152/156) Rabbit Detection Ab (Biotinylated)

Inhalación Puede provocar una reacción alérgica de las vías respiratorias

Componente del kit 13515: HRP Diluent

Inhalación Evitar respirar vapores o nieblas Puede provocar irritación del tracto respiratorio

Componente del kit 11805: HRP-Linked Streptavidin (ELISA Formulated)

Inhalación Puede provocar una reacción alérgica de las vías respiratorias

Contacto con los ojos

Componente del kit 7002: STOP Solution

Contacto con los ojos Puede provocar daños irreversibles en los ojos

Componente del kit 9801: ELISA Wash Buffer (20X)

Contacto con los ojos Se espera que sea irritante en base a los componentes

Componente del kit
Contacto con los ojos

7018: PathScan® Sandwich ELISA Lysis Buffer (1X)
Se espera que sea irritante en base a los componentes

Componente del kit 13515: HRP Diluent

Contacto con los ojos El contacto con los ojos puede provocar irritación

Contacto con la piel

Componente del kit 7002: STOP Solution

Contacto con la piel Corrosivo para la piel El contacto prolongado con la piel es perjudicial

Componente del kit 9801: ELISA Wash Buffer (20X)

Contacto con la piel El contacto cutáneo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy

susceptibles Se espera que sea irritante en base a los componentes

Componente del kit 9403: Phospho-MARCKS (S152/156) Rabbit Detection Ab (Biotinylated)

Contacto con la piel El contacto cutáneo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy

susceptibles

Componente del kit 11805: HRP-Linked Streptavidin (ELISA Formulated)

Contacto con la piel El contacto cutáneo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy

susceptibles

Componente del kit 13515: HRP Diluent

Contacto con la piel El contacto cutáneo prolongado puede provocar reacciones alérgicas en personas muy

susceptibles

<u>Ingestión</u>

Componente del kit 7002: STOP Solution

Ingestión La ingestión causa quemaduras de la parte superior del aparato digestivo y de las vías

respiratorias. Nocivo en caso de ingestión

Componente del kit 9801: ELISA Wash Buffer (20X)

Ingestión La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Síntomas

Contiene componentes del kit que pueden causar los siguientes efectos, consulte las SDS de cada componente para obtener información completa sobre los síntomas:

Corrosivo. Irritación o quemaduras significativas del tracto esofágico o gastrointestinal pueden ocurrir después de la ingestión. El líquido, los aerosoles y vapores de este producto son irritantes y pueden provocar dolor, lagrimeo, enrojecimiento y tumefacción acompañados de escozor o sensación de tener una fina capa que cubre los ojos. La irritación de las vías respiratorias, si es grave, puede evolucionar hasta un edema pulmonar que puede tardar en aparecer hasta 24 a 72 horas después de la exposición en algunos casos. Contiene un animal derivado biológico. Puede producir una reacción alérgica en individuos susceptibles. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir sarpullido, picazón, hinchazón, dificultades para respirar, hormigueo en las manos y los pies, mareos, vértigo, dolor torácico, dolor muscular o sofocos.

Corrosión / Irritación de la piel y los ojos

Componente del kit

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Corrosión o irritación cutáneas

Componente del kit

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Corrosión o irritación cutáneas

Componente del kit

Lesiones oculares graves o

irritación ocular

7002: STOP Solution

Riesgo de lesiones oculares graves

Provoca quemaduras

9801: ELISA Wash Buffer (20X)

Provoca irritación ocular grave

Provoca irritación cutánea

7018: PathScan® Sandwich ELISA Lysis Buffer (1X)

Provoca irritación ocular grave

Sensibilización

Componente del kit

Sensibilización cutánea

Componente del kit

Sensibilización cutánea

Componente del kit

Sensibilización respiratoria

Sensibilización cutánea

Componente del kit

Sensibilización respiratoria

Sensibilización cutánea

Componente del kit

Sensibilización cutánea

7002: STOP Solution

Puede provocar sensibilización cutánea

9801: ELISA Wash Buffer (20X)

9403: Phospho-MARCKS (S152/156) Rabbit Detection Ab (Biotinvlated)

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de

El producto es o contiene un sensibilizante. Puede provocar una reacción alérgica en la piel

inhalación

Puede provocar sensibilización cutánea

11805: HRP-Linked Streptavidin (ELISA Formulated)

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de

inhalación

Puede provocar sensibilización cutánea

13515: HRP Diluent

El producto es o contiene un sensibilizante. Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Efectos mutagénicos

Componente del kit 7002: STOP Solution

Efectos mutagénicos No mutagénico en la prueba de AMES

Efectos carcinogénicos No hay información disponible

Toxicidad para la reproducción No hay información disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)

Componente del kitSTOT - exposición única

7002: STOP Solution
Aparato respiratorio

Peligro por aspiración No hay información disponible.

11.2. Información sobre otros

peligros

Otros efectos adversos No hay información disponible.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Información del producto

Componente del kit 7002: STOP Solution

Ecotoxicidad Tóxico para los organismos acuáticos

Componente del kit 9801: ELISA Wash Buffer (20X)

Ecotoxicidad Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Información sobre los componentes

| Chemical name | Toxicidad para las algas | Toxicidad para los peces | Toxicidad con dafnias y otros invertebrados acuáticos |
|--|---|--|---|
| Ácido maleico | - | LC50 5 mg/L (Pimephales promelas) 96 h | EC50 250 - 400 mg/L (Daphnia magna) 48 h |
| Poli(oxi-1,2-etanodiil)., .alfa4[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]omegahidroxi- | - | LC50 8.9 mg/l (Pimephales promelas) 96 h | EC50 26 mg/l (Daphnia) 48 h |
| Azida de sodio | EC50 0.35 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h | | LC100 1 mg/L (Orconectes rusticus) 96 h |
| Fluoruro de sodio | EC50 850 mg/L (Desmodesmus subspicatus) 72 h EC50 272 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h | LC50 530 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50 180 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 38 - 68 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 830 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h | EC50 98 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50 338 mg/L (Daphnia magna) 48 h |
| Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [ec no 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [ec no | EC50 0.11 - 0.16 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 72 h EC50 0.31 mg/L (Anabaena flos-aquae) 120 h EC50 0.03 - 0.13 | LC50 1.6 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h | EC50 4.71 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50 0.71 - 0.99 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50 0.12 - 0.3 mg/L (Daphnia magna) 48 h |

| 220-239-6] (3:1) | mg/L (Pseudokirchneriella | |
|------------------|---------------------------|---|
| | subcapitata) 96 h | ı |

12.2. Persistencia y degradabilidad

Componente del kit
Persistencia y degradabilidad
7002: STOP Solution
El producto es biodegradable

Componente del kit
Persistencia y degradabilidad
9801: ELISA Wash Buffer (20X)
No fácilmente biodegradable

12.3. Potencial de bioacumulación

Componente del kit 7002: STOP Solution

Bioacumulación No es probable que se bioacumule

Componente del kit

Bioacumulación

9801: ELISA Wash Buffer (20X)

No es probable que se bioacumule

| Chemical name | Octanol-Water Partition Coefficient |
|---------------|-------------------------------------|
| Ácido maleico | 0.32 |

12.4. Movilidad en el suelo

Componente del kit 7002: STOP Solution

Movilidad Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua

Componente del kit 9801: ELISA Wash Buffer (20X)

Movilidad Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay información disponible.

12.6. Propiedades disruptivas endocrinas

| Chemical name | UE - Lista de potenciales | UE - Alteradores del sistema | Japón: Información sobre |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | alteradores del sistema endocrino | endocrino - Sustancias evaluadas | disruptores endocrinos |
| Poli(oxi-1,2-etanodiil)., | Endocrine disrupting properties, | - | - |
| .alfa4[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil | Article 57f - environment | | |
|]omegahidroxi- | | | |

12.7. Otros efectos adversos

No hay información disponible

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Desechos de residuos / producto no Eliminar de conformidad con las normativas locales. utilizado

Embalaje contaminado Los contenedores vacíos deben llevarse a un centro autorizado de tratamiento de residuos

para su reciclaje o eliminación.

Otra información El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se

utilizó el producto.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Este material está sujeto a regulación como material peligroso para el envío:

IMDG/IMO

14.1 Número ONU UN3265

14.2 Designación oficial de Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (maleic acid)

transporte de las Naciones Unidas 14.3 Clase(s) de peligro para el 8

transporte 14.4 Grupo de embalaje Ш

14.5 Peligros para el medio Ninguno/a

ambiente

14.6 Precauciones particulares paraNinguno/a

los usuarios

14.7 Transporte marítimo a granel No regulado

según los instrumentos de la OMI

ADR/RID

14.1 Número ONU UN3265

14.2 Designación oficial de Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (maleic acid)

transporte de las Naciones Unidas 14.3 Clase(s) de peligro para el

transporte

14.4 Grupo de embalaje Ш

14.5 Peligros para el medio Ninguno/a

ambiente

14.6 Precauciones particulares paraNinguno/a

los usuarios

IATA

14.1 Número ONU UN3265

14.2 Designación oficial de Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (maleic acid)

transporte de las Naciones Unidas 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

14.4 Grupo de embalaje

Ninguno/a 14.5 Peligros para el medio

ambiente

14.6 Precauciones particulares paraNinguno/a

los usuarios

Cantidad exceptuada E1

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la

Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH)

| Chemical name | Lista de sustancias potencialmente peligrosas para la información de autorización | Anexo XVII de REACH |
|---|---|---------------------|
| Poli(oxi-1,2-etanodiil)., | Reason for inclusion Endocrine | - |
| .alfa4[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]omegahi | disrupting properties, Article 57f - | |
| droxi- (0 - 10%) | environment | |

SEVESO-Información Directiva

Este producto no contiene sustancias identificadas en la Directiva SEVESO.

Inventarios Internacionales

TSCA 8(b) DSL/NDSL EINECS/ELINCS ENCS IECSC KECL PICCS AICS -

International inventories legend

TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

DSL/NDSL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

ENCS - Sustancias químicas existentes y nuevas de Japón

IECSC - Inventario de sustancias químicas existentes de China

KECL - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

AICS - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química de esta sustancia

SECCIÓN 16: Otra información

Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Procedimiento de clasificación Opinión de un experto y determinación del peso de las pruebas.

Fecha de publicación: 19-ene.-2018 **Fecha de revisión:** 22-may.-2024

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.